

Jumlah dan Kondisi ruang Belajar SD dan SMP Tahun 2020-2024

No	Kondisi Bangunan	Ruang Kelas Satuan Pendidikan	
		SD	SMP
1	Tahun 2020		
	Baik (unit)	370	156
	Rusak (unit)	1.521	474
	Jumlah (Unit)	1.891	630
	Persentase Kerusakan (persen)	80,43	75,24
2	Tahun 2021		
	Baik (unit)	575	278
	Rusak (unit)	1.513	373
	Jumlah (Unit)	2.088	651
	Persentase Kerusakan (persen)	72,46	57,30
3	Tahun 2022		
	Baik (unit)	452	223
	Rusak (unit)	1.337	363
	Jumlah (Unit)	1.789	586
	Persentase Kerusakan (persen)	74,73	61,95
4	Tahun 2023		
	Baik (unit)	506	239
	Rusak (unit)	1.446	425
	Jumlah (Unit)	1.952	664
	Persentase Kerusakan (persen)	74,08	64,01
5	Tahun 2024		
	Baik (unit)	501	164
	Rusak (unit)	1.376	368
	Jumlah (Unit)	1.877	532
	Persentase Kerusakan (persen)	73,31	69,17

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025